


Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата	Справ. N	Перв. примен.
--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	----------	---------------



Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Модуль модема СТИГ 2.390.317-01	1	ЭА0 "СовТМ Газ"
SA1	Выключатель 18x13 В100R SWR-45	1	Бурый медведь
SA2	Тумблер В070В (РСТ-31А)	1	Бурый медведь
VD1	Светодиод НЛМР-К150	1	FARNELL
VD2	Светодиод НЛМР-К150	1	FARNELL
VD3	Светодиод НЛМР-1790	1	FARNELL
VD4, VD5	Диод КД 522Б	2	
XP1	Вилка ДВ-9М	1	Бурый медведь
XP2	ДФК-МС 1,5/10-ГФ-3,81	1	ИТС
XS1	Розетка ДВ-9Г	1	Бурый медведь
XS2	Розетка МС 1,5/10-ГФ-3,81	1	ИТС
XS3	Розетка МСТВ 2,5/2-СТ-5,08	1	ИТС
XS4, XS5	Розетка IDC-10(2x5)	2	Бурый медведь
XS6	Розетка МСТВ 2,5/4-СТ-5,08	1	ИТС
XS7	Розетка МСТВ 2,5/2-СТ-5,08	1	ИТС
XS8, XS11	Гнездо на кабель ВЛС-2	4	Бурый медведь
XT1	Клемник ТВ-40-02 (FTB70 5-02 РН "Black Master")	1	Бурый медведь
XT2	Клемма на блок ВР-14	1	Бурый медведь
	Вилка SCR-11 (с зажим и шайбой)	14	Бурый медведь
	Вилка ДФК-МС-SC	2	ИТС
	Держатель светодиода LA03W/1	3	Бурый медведь
	Маркировка СК 3,5/2,8-Т	1	ИТС
	Маркировка СК 3,5/2,8-ТХ	1	ИТС
	Маркировка СК 3,5/2,8-РХ	1	ИТС
	Маркировка СК 3,5/2,8-Г	1	ИТС
	Маркировка СК 3,5/2,8-РТ	1	ИТС
	Маркировка СК 3,5/2,8-ОТ	1	ИТС

Примечание: Монтаж жгутов 1 и 2 выполнить ленточным проводом 0,050". Монтаж остальных целей выполнить проводом МТФ 0,2 мм²

СТИГ 2.390.358-01 Э4		Модем ММ-1 (електор ТЧ-ТЧ, RS-232 - RS-232)	Лист	Масса	Масштаб
Изм/Лист	И докум	Подп.	Дата		
Разработ.	Тоста				
Проб.	Золотов				
Т конпр					
Рук разр	Петров				
Н конпр					
Учб	Лекционная				
Схема соединеннй			Лист	Листов 1	
"СовТМ Газ"					