


Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата	Справ. N	Перв. примен.
--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	----------	---------------



Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Модуль модема СИЛТ 2.390.317-01	1	ЭОС "СобТигаз"
SA1	Выключатель 18x13 ВЮОР SWR-45	1	Будый медведь
SA2	Тумблер В070В (РСТ-31А)	1	Будый медведь
VD1	Светодиод НЛМР-К150	322-544	FARNELL
VD2	Светодиод НЛМР-К150	322-544	FARNELL
VD3	Светодиод НЛМР-1790	322-570	FARNELL
VD4, VD5	Диод КД 5226	2	
XP1	Вилка DV-9M	1	Будый медведь
XP2	DFK-МС 1,5/10-GF-3,81	18 29 41 3	ИТС
XS1	Розетка DV-9F	1	Будый медведь
XS2	Розетка МС 1,5/10-GF-3,81	18 27 78 7	ИТС
XS3	Розетка MSTB 2,5/2-ST-5,08	17 57 01 9	ИТС
XS4, XS5	Розетка IDC-10(2x5)	2	Будый медведь
XS6	Розетка MSTB 2,5/4-ST-5,08	17 57 03 5	ИТС
XS7	Розетка MSTB 2,5/2-ST-5,08	17 57 01 9	ИТС
XS8, XS11	Гнездо на кабель ВLS-2	4	Будый медведь
XT1	Клемник ТВ-40-02 (FTB70 5-02 РН "Black Master")	1	Будый медведь
XT2	Клемма на блок ВР-14	1	Будый медведь
	Вилка SCR-11 (с зажим и шайбой)	14	Будый медведь
	Вилка DFK-МС-SC	2	ИТС
	Держатель светодиода LA03W/1	3	Будый медведь
	Маркировка SK 3,5/2,8-T	08 05 03 0	ИТС
	Маркировка SK 3,5/2,8-TX	08 05 03 0	ИТС
	Маркировка SK 3,5/2,8-RX	08 05 03 0	ИТС
	Маркировка SK 3,5/2,8-G	08 05 03 0	ИТС
	Маркировка SK 3,5/2,8-RT	08 05 03 0	ИТС
	Маркировка SK 3,5/2,8-DT	08 05 03 0	ИТС

Примечание: Монтаж жгутов 1 и 2 выполнить ленточным проводом 0,050". Монтаж остальных цепей выполнить проводом МГТФ 0,2 мм<sup>2</sup>

Изм/лист	И док/им	Подп.	Дата
Разработ.	Тоста		
Проб.	Золотов		
Т конпр			
Рук. разр	Петров		
Н конпр			
Учб	Лекционная		

СИЛТ 2.390.358-02 Э4

Модем ММ-1  
(селектор ТЧ - RS-232).  
Схема соединенный

Лист 1

Листов 1

"СобТигаз"